

現在の辰巳ダムの様子

平成 27 年 4 月 4 日（土）12 時半頃の様子である。

前日の夜に、犀川上流で降雨があり、雪解けと重なり、洪水が発生した。

犀川ダム地点で総雨量 22 mm、辰巳ダム地点で総雨量 12 mm。

辰巳ダムでは、4 日未明に最高貯水位 110.35 m となり、13.35 m 湛水し、そのため、ダム湖両岸の河道整正工の頭部を 3 m 以上、冠水した。

前回の観察時には、堆積物がほとんど見かけられなかったが、今回は大量の小枝や植物残滓が堆積して残されており、この洪水の結果と推測される。

今回の観察時には、穴あきダムの穴は水没しており、石川県河川総合情報システムから、流量約 43 m³/秒、水深 6 m 弱と推定された。

辰巳ダム

月/日時:分	貯水位 (EL.m)	流入量 (m ³ /s)	全放流量 (m ³ /s)	
2015/4/3 18:00	108.31	87.99	73.84	(最大流入量)
2015/4/4 1:00	110.35	80.26	81.87	(最高貯水位と最大放流量)

犀川ダム

月/日 時:分	貯水位 (EL.m)	流入量 (m ³ /s)	全放流量 (m ³ /s)	
2015/4/3 19:00	343.18	107.9	89.58	(最大流入量)
2015/4/3 22:00	343.35	90.99	90.99	(最高貯水位と最大放流量)

【写真 1】辰巳ダム堤体全景（右岸の県道から、ダム前面を望む）



【写真2】 ダム全景（右岸の県道からダム全景を望む、右が下流）



【写真3】 低水放流設備の魚道から東岩取入口へ流れる



【写真4】ダム堤体上から下流を望む



【写真5】堤体上からダム湖を望む



【写真6】 堤体の裏の堆積物の様子



【写真7】 穴あきダムへのスクリーンに堆積した植物残滓

